PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/eps-1830146-czujnik-temperatura-plynu-chlodzacego-p-2173.html



EPS 1.830.146 Czujnik, temperatura płynu chłodzącego

Cena	**34,00 zł**
Kod EAN	**8012510256398**
Producent części	**EPS**
Numery katalogowe zamienników	**ASAM 74625**
EAN (GTIN)	**8012510256398**
Typ samochodu	**Autobusy**
Numer katalogowy oryginału	**FORD 1 331 294**
Numer katalogowy części	**1.830.146**

Opis produktu



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Na sprzedaż:

CZUJNIK TEMP. PŁYNU CHŁODZĄCEGO VW GOLF 1.4

1 sztuka / 1 opakowanie (Kod produktu: 1-830-146)

Parametry:

Producent części:EPS

Numer katalogowy części:1.830.146

EAN (GTIN):8012510256398

Producent

EPS

European Parts Solution to renomowany producent wysokiej jakości części samochodowych z siedzibą w Europie. Firma specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych komponentów mechanicznych i elektronicznych do pojazdów. Ich produkty są starannie wykonane i spełniają najwyższe standardy jakości. European Parts Solution dba o zadowolenie klienta, oferując profesjonalne wsparcie techniczne i konkurencyjne ceny.

Numery katalogowe zamienników:

- ASAM 74625
- ELTA AUTOMOTIVE EV0038
- ELTA AUTOMOTIVE XTS7739
- FEBI BILSTEIN 19036
- FEBI BILSTEIN 30616
- FEBI BILSTEIN 39142
- HOFFER 7472050
- MEAT DORIA 82050
- QUINTON HAZELL XEMS41
- RIDEX 830C0015
- SWAG 30 91 9036
- SWAG 30 93 0616
- SWAG 32 93 9142
- TRISCAN 8626 29001
- WILMINK GROUP WG1015154
- WILMINK GROUP WG1429614
- WILMINK GROUP WG1441390
- WILMINK GROUP WG1795302
- WILMINK GROUP WG2231460
- WILMINK GROUP WG2305801

Numer katalogowy oryginału:

- FORD 1 331 294
- FORD 1 669 948
- FORD 95VW-10884-AA
- FORD 95VW-10884-AB
- SEAT 357 919 501 A
- SEAT 6U0 919 501 B
- SKODA 357 919 501 A
- SKODA 6U0 919 501 B
- VW 357 919 501 A
- VW 6U0 919 501 B

Dobieraj części po numerze VIN.

Uwaga! W jednym modelu auta mogą występować różne warianty tej samej części, dlatego zalecana jest weryfikacja części po

numerze VIN.