


Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/eps-1800095-wlaczni-cisnieniowy-oleju-p-2172.html>

EPS 1.800.095 Włącznik ciśnieniowy oleju






Cena	10,00 zł
Kod EAN	8012510238325
Producent części	EPS
Numery katalogowe zamienników	A.Z. Meisterteile AZMT-49-020-2670
EAN (GTIN)	8012510238325
Typ samochodu	Autobusy
Numer katalogowy oryginału	AUDI 038 919 081 A
Numer katalogowy części	1.800.095

Opis produktu

- Przedmiot: **Włącznik ciśnieniowy oleju**
- Oferta dotyczy (ilość): **1 sztuki**
- Numer katalogowy: **1.800.095**



P014					Bar
	24	M10x1	6.3		0.90

Informacje techniczne dotyczące 1.800.095

- Ciśnienie [bar]: 0,90
- Odpowiada części oryginalnej w kolorze: brązowy
- Rozmiar klucza: 24
- Wymiar gwintu: M10x1

Uwaga

- Kod silnika: 1Y/AEY/AYQ
- Kod silnika: 1Z/AHU
- Kod silnika: 1Z/AHU/ALE
- Kod silnika: AEF/AGD
- Kod silnika: AFN/AVG
- Kod silnika: AHU/ALE
- Numer podwozia do: 1J_X_250000
- Numer podwozia do: 3B-X-600000
- Numer podwozia do: 3B_X_600000
- Numer podwozia do: 4B_W_220000
- Numer podwozia do: 6K-X-068400
- Numer podwozia do: 6K_T_016958
- Numer podwozia do: 6K_X_520000
- Numer podwozia do: 6N_X_090000
- Numer podwozia do: 70-X-053924
- Numer podwozia do: 8D-X-500000
- Numer podwozia do: 8D_X_260000
- Numer podwozia do: 8D_X_500000
- Numer podwozia do: 8G-X-001000
- Numer podwozia do: 8L_V_150000
- Numer podwozia do: 8L_W_150000
- Numer podwozia do: 9K_X_005000
- Numer podwozia do: 9K_X_512000
- Numer podwozia od: 4A-T-000001
- Numer podwozia od: 8L_W_000001
- Rodzaj urządzenia ładującego: Turbosprężarka
- Rok prod. do: 199605
- Rok prod. do: 199806
- Rok prod. do: 199807
- Rok prod. do: 199808
- Rok prod. do: 199809
- Rok prod. do: 199903
- Rok prod. do: 199904
- Rok prod. do: 199906
- Rok prod. do: 199909
- Rok prod. do: 200003
- Rok prod. do: 200112
- Rok prod. od: 199708
- TECDOC-Nr silnika: 10747
- TECDOC-Nr silnika: 10748
- TECDOC-Nr silnika: 10814
- TECDOC-Nr silnika: 11049
- TECDOC-Nr silnika: 11207
- TECDOC-Nr silnika: 11356
- TECDOC-Nr silnika: 11498
- TECDOC-Nr silnika: 11499
- TECDOC-Nr silnika: 11595
- TECDOC-Nr silnika: 11597
- TECDOC-Nr silnika: 12588
- TECDOC-Nr silnika: 13773
- TECDOC-Nr silnika: 13774
- TECDOC-Nr silnika: 14917
- TECDOC-Nr silnika: 14988
- TECDOC-Nr silnika: 15617
- TECDOC-Nr silnika: 16198
- TECDOC-Nr silnika: 16413
- TECDOC-Nr silnika: 16424
- TECDOC-Nr silnika: 16857

- TECDOC-Nr silnika: 16985
- TECDOC-Nr silnika: 17047
- TECDOC-Nr silnika: 17557
- TECDOC-Nr silnika: 17897
- TECDOC-Nr silnika: 17905
- TECDOC-Nr silnika: 17910
- TECDOC-Nr silnika: 212
- TECDOC-Nr silnika: 213
- TECDOC-Nr silnika: 214
- TECDOC-Nr silnika: 218
- TECDOC-Nr silnika: 222
- TECDOC-Nr silnika: 224
- TECDOC-Nr silnika: 227
- TECDOC-Nr silnika: 228
- TECDOC-Nr silnika: 229
- TECDOC-Nr silnika: 230
- TECDOC-Nr silnika: 231
- TECDOC-Nr silnika: 235
- TECDOC-Nr silnika: 23884
- TECDOC-Nr silnika: 245
- TECDOC-Nr silnika: 247
- TECDOC-Nr silnika: 256
- TECDOC-Nr silnika: 269
- TECDOC-Nr silnika: 296
- TECDOC-Nr silnika: 299
- TECDOC-Nr silnika: 301
- TECDOC-Nr silnika: 307
- TECDOC-Nr silnika: 314
- TECDOC-Nr silnika: 318
- TECDOC-Nr silnika: 320
- TECDOC-Nr silnika: 323
- TECDOC-Nr silnika: 324
- TECDOC-Nr silnika: 325
- TECDOC-Nr silnika: 3576
- TECDOC-Nr silnika: 3591
- TECDOC-Nr silnika: 3595
- TECDOC-Nr silnika: 3596
- TECDOC-Nr silnika: 3996
- TECDOC-Nr silnika: 3997
- TECDOC-Nr silnika: 3998
- TECDOC-Nr silnika: 4000
- TECDOC-Nr silnika: 4004
- TECDOC-Nr silnika: 4009
- TECDOC-Nr silnika: 4020
- TECDOC-Nr silnika: 4052
- TECDOC-Nr silnika: 4058
- TECDOC-Nr silnika: 4059
- TECDOC-Nr silnika: 4070
- TECDOC-Nr silnika: 4115
- TECDOC-Nr silnika: 4117
- TECDOC-Nr silnika: 4120
- TECDOC-Nr silnika: 4129
- TECDOC-Nr silnika: 4130
- TECDOC-Nr silnika: 4131
- TECDOC-Nr silnika: 4133
- TECDOC-Nr silnika: 4135
- TECDOC-Nr silnika: 4139
- TECDOC-Nr silnika: 4140
- TECDOC-Nr silnika: 4141
- TECDOC-Nr silnika: 4143
- TECDOC-Nr silnika: 4153
- TECDOC-Nr silnika: 4154
- TECDOC-Nr silnika: 4191
- TECDOC-Nr silnika: 4193
- TECDOC-Nr silnika: 4194
- TECDOC-Nr silnika: 4210
- TECDOC-Nr silnika: 4211
- TECDOC-Nr silnika: 4890
- TECDOC-Nr silnika: 4891

- TECDOC-Nr silnika: 4894
- TECDOC-Nr silnika: 4897
- TECDOC-Nr silnika: 4957
- TECDOC-Nr silnika: 4959
- TECDOC-Nr silnika: 4960
- TECDOC-Nr silnika: 4963
- TECDOC-Nr silnika: 4964
- TECDOC-Nr silnika: 4972
- TECDOC-Nr silnika: 4973
- TECDOC-Nr silnika: 4974
- TECDOC-Nr silnika: 4976
- TECDOC-Nr silnika: 4978
- TECDOC-Nr silnika: 4979
- TECDOC-Nr silnika: 4984
- TECDOC-Nr silnika: 4985
- TECDOC-Nr silnika: 4987
- TECDOC-Nr silnika: 4990
- TECDOC-Nr silnika: 4993
- TECDOC-Nr silnika: 4996
- TECDOC-Nr silnika: 4997
- TECDOC-Nr silnika: 5007
- TECDOC-Nr silnika: 5012
- TECDOC-Nr silnika: 5013
- TECDOC-Nr silnika: 5019
- TECDOC-Nr silnika: 5021
- TECDOC-Nr silnika: 5025
- TECDOC-Nr silnika: 5027
- TECDOC-Nr silnika: 5028
- TECDOC-Nr silnika: 5528
- TECDOC-Nr silnika: 5531
- TECDOC-Nr silnika: 5532
- TECDOC-Nr silnika: 5535
- TECDOC-Nr silnika: 9364
- TECDOC-Nr silnika: 9367
- TECDOC-Nr silnika: 9371
- TECDOC-Nr silnika: 9372
- TECDOC-Nr silnika: 9375
- TECDOC-Nr silnika: 9403
- TECDOC-Nr silnika: 9452
- TECDOC-Nr silnika: 9455
- TECDOC-Nr silnika: 9512
- TECDOC-Nr silnika: 9513
- TECDOC-Nr silnika: 9687
- TECDOC-Nr silnika: 9788
- TECDOC-Nr silnika: 9991

Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki

- 1.800.095: ,
- ANGLI: 1479,
- AUDI: 038 919 081 A, 038 919 081 N, 068 919 081 A, 068 919 081 C,
- BBT: OPB081,
- DELPHI: SW90005,
- FACET: 7.0095,
- FAE: 1293, 12930,
- FORD: 1 009 543, 1 469 776, 1 669 964, 6M21-9278-GA, 95VW-9278-CA,
- HELLA: 6ZL 003 259-481, 6ZL 009 600-011,
- HERTH+BUSS ELPARTS: 70541051,
- INTERMOTOR: 51031,
- KW: 500 095,
- SEAT: 068 919 081 A, 068 919 081 C,
- SKODA: 038 919 081 A, 038 919 081 N,
- VEMO: V10-73-0006,
- VW: 038 919 081 A, 038 919 081 N, 068 919 081 A, 068 919 081 C,
- DELPHI SW90005
- FACET 7.0095

-
- FAE 12930
 - HELLA 6ZL 003 259-481
 - VEMO V10-73-0006

Dobieraj części po katalogu TecAlliance, katalogu ASO VIN

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty danej części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN