

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-261-s1-rozmiar-42-p-1682.html>



Obuwie robocze półbuty Urgent 261 S1 rozmiar 42

Cena	129,99 zł
Numer katalogowy	261S1
Kod producenta	261S1
Kod EAN	5902365205920
Typ	wiązane
EAN (GTIN)	5902365205920
Model	261S1
Przeznaczenie	uniwersalne
Sezon	jesień/wiosna
Rodzaj buta	półbuty
Kod oznaczenia ochronnego	A - obuwie antyelektrostatyczne
Kod producenta	261S1
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2
Cechy dodatkowe	z podnoskiem
Płeć	mężczyźni
Rozmiar obuwia	42
Kategoria ochrony buta	S1
Marka	Urgent

Opis produktu

Półbut roboczy ochronny z metalowym podnoskiem URGENT 261 S1

Lekkie, z cholewką wykonaną ze skóry nubukowej z elementami materiałów tekstylnych. Podeszwa wykonana została z gumy, która ma najlepsze parametry antypoślizgowe ze wszystkich materiałów używanych do produkcji podeszw i jest odporniejsza od innych materiałów używanych do produkcji podeszw na niską (mróz) i wysoką temperaturę. Mocno rzeźbiony bieżnik dodatkowo zwiększa przyczepność i stabilność buta.

Rozmiar: 42



Charakterystyka:

- Półbut zawodowy bez metalowego podnoska

Cholewka

- wykonana z nubukowej skóry z elementami materiałów tekstylnych

Podeszwa

- wykonana została z gumy,
- guma ma najlepsze parametry antypoślizgowe ze wszystkich materiałów używanych do produkcji podeszw

-
- jest odporniejsza od innych materiałów używanych do produkcji podeszw na niską (mróz) i wysoką temperaturę

Długości wkładek:

39 - 25,5 cm

40 - 26,3 cm

41 - 27 cm

42 - 27,5 cm

43 - 28,5 cm

44 - 29 cm

45 - 29,5 cm

46 - 30 cm

47 - 31 cm







Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorpcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy